

臺北基督學院 無障礙建物與設施調查

合格
採替代方案合格者
已設置尚需改善
應設尚未設置
經認定無須設置

建物名稱	室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	昇降設備	廁所盥洗室	一般男廁	浴室	觀眾席	停車位	客房	其它	最後更新日期
行政大樓	1F西北側	1F	1F	1F、2F	1F、2F	1F、2F	1-3F	1F				1F			2024/03/01
夏嘉美大樓	1F東	合格 (2024/03/01)	1F	2-4F	2-4F	B1-4F	B1-4F	1F			1F東側				2024/03/05